

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

[Hinweis zur Barrierefreiheit: Dieses Dokument ist eine Vorlage und enthält daher leere Zellen.]

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	461	Stadt Bamberg	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	461	Stadt Bamberg	380240/2021
Betreiber	[Name]	Schlachthof Bamberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Schlachthof Bamberg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Lichtenhaidestraße 1		
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Schlachten von Tieren		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 7.2.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	25.08.21	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	06.10.87, 18.10.89, 09.4.90, .10.10.91, 08.4.92, .25.2.16, 02.11.18, 01.06.21	
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Regenschutzhaube Innereien-Becherwaschanlage behindert freie Abluftführung	Deflektorhaube montieren	28.02.2022		
Entsorgungskonzept konnte nicht eingesehen werden	Vorlage Abfallentsorgungskonzept	28.02.2022		
Feuerwehrplan veraltet	Aktualisierung Feuerwehrplan	30.06.2022		

Sammlung und Lagerung von K3-Abfällen unzureichend	Einhausung vornehmen	28.02.2022		
fehlendes Emissionsquellenverzeichnis	Emissionsquellenverzeichnis erstellen	28.02.2022		
Entstehung diffuser Emissionen durch geöffnete Tore und Fenster	Arbeitsanweisung erlassen	30.09.2021	Klima- und Umweltamt	08.11.2021

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL